

Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан Sad - 21.12.2012 17:54

Pajero IO, 2000г, блок АКПП: F111

Странное значение параметра "Температура жидкости АКП": Двигатель не работает, не заводился, на улице -15С.

[ссылка](#)

После запуска и непродолжительной работы "температура" поднялась

[ссылка](#)

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 17.09.2020 16:10

На выходных Евгений обещал сделать.

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 23.09.2020 12:59

Приношу Вам наши извинения за ожидание - были загружены работой, не сразу получилось приступить к разбору данных.

Идентификаторы добавили.

На ASX система EPS почему-то не ответила на вызов, мы расширили диапазон адресов, изменили инициализацию, попробуйте.

Выполнено:

База ELM-Reader

Добавлено MiEV.Keyless-operation; MiEV.combination-meter

Изменено: ASX.ESP

[elm-reader.zip](#)

База MMC-Reader

Система TCL, идентификатор 600D

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан sibo - 03.11.2020 21:04

Чем вам помочь , чтоб вы допилили наконец диагностику АБС и раздатки на Паджеро 4 ?

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 04.11.2020 01:11

Странно, должно работать. Хорошо было бы глянуть, что происходило в логе АБС.

должно быть так:

EVENTS

Информация 12:43:49 Подключено устройство MMC Wireless. Версия: hw: 2.1 - fw: 23-711

Информация 12:43:56 Выбранный режим: ABS/ASC/ASTC

Информация 12:43:56 Начало работы ...

Информация 12:43:56 Начало сессии: ABS/ASC/ASTC

Информация 12:43:56 Попытка соединения: 1

Информация 12:44:00 Another baudrate detected. Header: 0xF2FEFC

Информация 12:44:10 Next bitrate: 10400

Информация 12:44:11 Попытка соединения: 2

Информация 12:44:16 Идентификатор: B064 найден в базе данных

Информация 12:44:16 ID ECU: B064

Информация 12:44:16 Скорость соединения: SC10400

Информация 12:44:16 Ключевой байт #2: 85

Информация 12:44:16 Ключевой байт #1: 73

Сравнительно недавно, был заказ на Паджеро-4, был АБС с беспроводным адаптером. Работало.

Нам выслали лог, видно, что сканер перешел на другую скорость соединения, все успешно.

Версия последняя

www.mmc-reader.ru/files/builds/mmcrd_setup_5.7.64.1091_whql.exe

Раньше надо было вручную выбирать скорость соединения, теперь это делается автоматом.

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан sibo - 04.11.2020 23:04

Это лог с Паджеро 4 ?

=====

Re: Пожелания к доработке, замеченные ошибки

Послан admin - 05.11.2020 00:50

Так точно, вылетало на кодах чтения ошибок.

Мы попросили выслать лог, там оказалось, что в тракте обработке данных по беспроводному адаптеру срабатывало условия превышения ожидания ответа.

Увеличили таймаут, плюс добавили обработку пропуска одиночных ответов.

Все заработало. Да, плюс по просьбе добавили перевод для теста: прокачка системы банк 1, банк 2.

=====