

1 13.04.2024
2 [v] 6.10.86.1301
3 [+] Увеличение интервала опроса для старых блоков управления, например SRS IDECU
7000. Максимальная скорость обмена с блоком составляет примерно 1 оп/сек
4 [+] Для блоков управления с битрейтом ниже 100 бод сделана задержка для обмена 300 мс
5 [+] Настройка скорости обмена для протоколов вынесена в технический раздел
параметров. Менять без необходимости не рекомендуется.

6
7 31.03.2024
8 [v] 6.10.85.1298
9 [!DB] Исправление ошибок в БД
10 [+] Добавление управления интервалом после считывания идентификаторов по протоколу
MMC SCI

11
12 27.04.2023
13 [v] 6.10.84.1294
14 [!] Русский язык по умолчанию при первом запуске
15 [!DB] Исправление в кодах ошибок ABS
16 [!] Исправление временной сетки на графиках

17
18 27.02.2023
19 [v] 6.10.83.1287
20 [!] Исправлено периодическое обновление кодов ошибок

21
22 20.12.2022
23 [v] 6.10.83.1281
24 [!] Исправлен выбор каталога для хранения логов
25 [!] Добавлена опция игнорирования соединения ISO-9141 для машин до 2000 года

26
27 01.10.2022
28 [v] 6.10.82.1281
29 [!] Исправлен статус кнопки "стоп" в начале новой сессии
30 [!] Исправлена ошибка инициализации таблицы кодов ошибок, которая приводила к
отображению служебной информации
31 [!] Остановка сессии пользователем теперь не сопровождается окном предупреждения о
потере соединения

32
33 27.09.2022
34 [v] 6.10.81.1277
35 [!] Обновлена справка
36 [-] Убрана автоматическая подстройка скорости опроса на графиках
37 [!] Включено игнорирование ответа на команду включения тестов по старым протоколам

38
39 17.09.2022
40 [v] 6.10.80.1271
41 [!] Добавлен ручной вариант выбора COM-порта для адаптера
42 [!] Изменение прошивки адаптера MMC K-Line Advanced
43 [!] Драйвера для адаптера MMC K-Line Advanced включены в состав исполняемого файла
44 [-] Ручное изменение скорости в графиках убрано, оставлена только автоматическое
распределение
45 [+] Сделана повышенная скорость обмена на вкладке параметров

46
47 10.09.2022
48 [v] 6.10.79.1256
49 [!] Исправлен интерфейс для Windows XP
50 [!] Исправлено автоопределение адаптера MMC K-Line Advanced на базе чипа SN340 на
Windows XP, Windows 7
51 [!] Поиск битрейта везде выполнен по нисходящей схеме

52
53 04.09.2022
54 [v] 6.10.78.1256
55 [!] Проведено тестирование адаптера MMC K-Line Advanced на базе чипа SN9340
(рассчитан только на работу на Windows 10)
56 [!] Изменена логика обхода всех возможных битрейтов - от большего к меньшему - для
адаптера MMC K-Line Advanced

57
58 21.08.2022
59 [+] Добавлена автоскорость для графиков

60
61 07.08.2022
62 [v] 6.10.77.1217

63 [-] Отключена поддержка адаптеров K-Line всех типов
64 [-] Отключена поддержка адаптеров J2534
65 [-] Удалено техническое логгирование
66 [-] Упразднена проверка новых версий
67 [-] Удалена отправка технической информации разработчикам
68 [-] Удалена проверка производительности графики
69 [-] Удалена встроенная возможность Обновления программного обеспечения адаптеров
MMC-Wireless
70 [-] Удалена выгрузка отчетов в формате MS Excel
71 [!] Программное обеспечение поставится в виде одного исполняемого файла и может быть
запущено из любого места на диске
72 [-] Удалена контрольная панель управления техническими настройками протоколов
73
74
75 ;history.txt - файл истории версий
76 ;[+] - добавления
77 ;[!] - изменения
78 ;[v] - версия
79